

## **Оборудование игровое надувное**

18.02.2026

### **При осуществлении государственного надзора выявлены следующие типичные нарушения требований технических регламентов и технических нормативных правовых актов при эксплуатации оборудования игрового надувного и батутных арен**

#### **СТБ EN 14960-2011 «Оборудование игровое надувное»**

Оборудование игровое надувное не соответствовало СТБ EN 14960, в том числе по требованиям безопасности:

по креплению оборудования анкерами – направление приложения нагрузки каната должно быть под углом 30-45 к грунту, верхние части анкеров должны быть скруглены и не должны выступать над уровнем грунта более чем на 25 мм;

фактически направление приложения нагрузки канатов составляет более 45 к грунту, верхние части анкеров выступают над уровнем грунта до 50 мм;

по протяженности ударопоглощающего покрытия - используются маты шириной 1 м, которые не перекрывают всю ширину открытых сторон оборудования (вход-выход, боковая открытая сторона), маты должны быть шириной не менее 1,2 м;

наличие неисправности оборудования – имеются разошедшиеся швы, не закреплены между собой несущие вертикальные стенки;

наличие свободного доступа пользователей к компрессору, кабелю и органам управления оборудования;

по расположению оборудования – вокруг оборудования должна быть предусмотрена зона, свободная от любых препятствий, которые могут привести к травмированию, минимальная зона должна составлять 1,8 м;

фактически имеются препятствия на расстоянии 1,6 м;

по расположению компрессора – компрессор должен располагаться не менее 1,2 м от стороны со стенкой и 2,5 м от открытой стороны, соединительная труба должна иметь необходимую для этого длину;

фактически длина трубы составляет 1,0 м;

отсутствует ежегодное освидетельствование на эксплуатацию оборудования, в том числе модернизированного оборудования (используются компрессоры отличные от тех, которые указаны в паспортах на оборудование);

отсутствует маркировка оборудования (неполная маркировка) – на каждое надувное оборудование, соединительную трубу и компрессор должна быть четко и надежно нанесена маркировка, маркировка должна быть видима при эксплуатации оборудования;

отсутствие у обслуживающего персонала легкораспознаваемых отличительных знаков;

### **ТР ЕАЭС 038/2016 « О безопасности аттракционов»**

В ходе надзорных мероприятий при эксплуатации батутных арен установлено следующее:

на эксплуатируемую батутную арену в сопроводительной документации (паспорте и руководстве по монтажу) отсутствовали сведения о степени потенциального биомеханического риска, что не позволяет должным образом идентифицировать оборудование.

У субъекта хозяйствования отсутствовали документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия и декларации о соответствии), что является нарушением требований ТР ЕАЭС 038/2016.